



Plåtfat i kretslopp

INFORMATION TILL ANVÄNDARE AV PLÅTFAT

Plåtfat måste återvinnas

I förordningen (SFS 2006:1273) om producentansvar för förpackningar ställs krav på att använda förpackningar – däribland plåtfat - ska tas tillvara på ett miljöriktigt sätt, samt att en viss andel av dem ska återanvändas eller återvinnas.

Plåtfat har en lång tradition av att återanvändas eller materialåtervinnas. Detta har ett antal intressenter tagit fasta på och skapat ett lättadministrerat, obyråkratiskt

och miljöeffektivt system, som säkerställer att förordningens krav uppfylles. Systemet bygger på sedan länge etablerade strukturer vilket innebär att för de flesta användare innebär det inte några större förändringar. En miljöriktig hantering av tomfat innebär att inga rester av innehållet ska hamna där de inte hör hemma. Faten måste därför vara väl tömda när de lämnas för återanvändning alternativt materialåtervinning.



Din leverantör förser dig med *tömningsanvisningar* för varje produkt. Dessa anger hur du på ett lämpligt sätt tömmer ditt fat.

Genom att lämna faten till av MetallKretsen certifierade återvinnare blir de garanterat omhändertagna och återutnyttjade på ett miljöriktigt sätt.

Från MetallKretsen eller din leverantör kan du få information om närmaste återvinnare.

Generell tömningsanvisning

Tömningsanvisningen beror på produktens egenskaper och ser olika ut för olika produkter. Fat som innehållit produkter med farliga egenskaper kräver noggrannare tömning och eventuellt rengöring.

Produkter med hög viskositet kan kräva urskrapning eller liknande.

För de flesta produkter räcker det dock med en generell tömningsmetod:

Sprundfat: Fatet vänds med sprunden nedåt med 2°-sprundet i lägsta position och något lutande (ca 10 grader) tills det är droppfritt.




Lockfat: Faten vänds med öppningen nedåt och något lutande (ca 10 grader) till det är droppfritt.

För sprundfat som inte ska återanvändas kan metoden förbättras genom att faten öppnas längs kanten vid sprundet.

Antingen kan hål slås (se figur) eller så kan fatet skäras upp som en konservburk. Fat som innehållit brandfarliga vätskor ska dock inte hanteras på detta sätt då gnistor kan uppstå.

För att garantera miljösäkerheten kräver certifierade återvinnare att faten är tömda enligt anvisningarna. Minimikravet är att faten är droppfria när de lämnas in. Som riktvärde för droppfritt kan anges mindre än en droppe per minut vid 15 °C. För högvätskosa produkter kan krävas att faten är urskrapade. Då viskositeten är beroende av temperaturen är det viktigt att tömningen inte görs i för kall miljö, lägst 15 °C rekommenderas.

Tömningsanvisningen kan du finna på säkerhetsdatabladet, direkt på fatet med en speciell etikett eller meddelad på annat sätt.



Exempel på tömningsanvisning på fat

För samtliga tömningsanvisningar gäller att en annan likvärdig metod som leder till samma resultat får användas. Har du idag en fungerande rutin för tömning/rengöring av dina fat som uppfyller miljökraven kan du använda den även i framtiden.

Tömningsförsäkran

Tömmaren garanterar för återvinnaren att fatet är tömt enligt leverantörens tömningsanvisning alternativt enligt egen, likvärdig metod genom att bifoga blanketten *Försäkran – vid tömning av plåtfat för återvinning*. Blanketten får du från din leverantör eller från den certifierade återvinnaren. Då tömningsförsäkran är en juridisk handling är det mycket viktigt att den som skriver under, verkligen är ansvarig för tömningen. Fat som tömts i enlighet med tömningsanvisningen och transporteras med underskriven *Tömningsförsäkran* anses uppfylla kraven för att undantas från bestämmelserna i **ADR-S** och **RID-S** (enligt **delavsnitt** 1.1.3.5) och behöver således inte klassificeras som farligt gods vid transport på väg eller järnväg.

Kontroll av tömning

Vid leverans av plåtfat till certifierad återvinnare kontrolleras att plåtfaten är tömda enligt tömningsanvisningarna. Det innebär att återvinnaren kan begära att få ta del av tömningsanvisningen för ett visst fat.

Av Metallkretsen certifierade återvinnare

Hos de certifierade återvinnarna garanteras att faten tas om hand på ett miljösäkert sätt och att de går till återvinning eller återanvändning. Din leverantör kan ge dig besked om var din närmaste återvinnare finns.

Kostnader för systemet

För att täcka kostnader för administration av systemet och den statistik som myndigheterna kräver, tas en mindre avgift på cirka en krona per fat. Avgiften till REPA/MetallKretsen inbetalas av fyllaren eller den som importerat alternativt fört in produkten till Sverige.

Om kraven inte kan uppfyllas

Uppfylls inte kraven i tömningsanvisningen kan fatet inte accepteras i kretsloppsystemet och en certifierad återvinnare har ingen skyldighet att ta emot fatet. Fatet måste då omhändertas på annat sätt, t.ex. destrueras, vilket innebär en betydligt högre kostnad.

Vid frågor

Har du några frågor om tömning, återvinnare eller allmänt om systemet, vänd dig till din leverantör eller till Metallkretsen.

INFORMATIONEN ÄR FRAMTAGEN AV

INTRESSEFÖRENINGEN PLÅTFATGRUPPEN

c/o Plast- & Kemiföretagen • Box 55915 • SE-102 16 Stockholm • Tel: 08-783 86 00 • Fax 08-6636323
plاتفat@ftiab.se

Greif Sweden AB
www.greif.se

Plast & Kemiföretagen
www.plastkemiforetagen.se

Sveriges Färgfabrikanters Förening
www.sveff.se

Hannells Industrier AB
www.hannells.se

Svenska Petroleum Institutet
www.spi.se

I SAMARBETE MED

MetallKretsen • Svenska Metallkretsen AB • Besöksadress: Vasagatan 11, 5 tr. • 101 33 Stockholm • Tel 08-566 144 00